

23 июля 2024 г.

Посольство Японии в РК



Расположение мест осмотра



Разъяснение ситуации Послу представителем РГП на ПХВ «Казводхоз»

Визит Посла Ямада в Актыубинскую область

6-8 июля т.г.

- Весной т.г. в Казахстане произошло крупнейшее за последние 80 лет наводнение, вызванное паводками на большей части территории страны.
- После наводнения Посол вместе с экспертом ЛСА в области противопаводковых мероприятий посетил г. Актобе, который сильно пострадал от наводнения, и обсудил возможные меры.

1 Осмотр Актюбинского водохранилища

- 27-28 марта на Актюбинском водохранилище произошел резкий подъем уровня воды, что привело к критической ситуации на грани коллапса, которая сопровождалась выходом из строя кранов и другого оборудования.
- Благодаря круглосуточному регулированию воды в водохранилище и в нижнем течении реки, с трудом удалось избежать коллапса.
- Ведутся работы по ремонту разрушенных берегов водохранилища, установке ограждений и камер видеонаблюдения.



Пункт водосброса Актюбинского вдхр



Разъяснение Послу у шлюзовых ворот




Обзор работы водохранилища



Кран для открытия и закрытия ворот и шлюзовых ворот



Беседа с сотрудниками вдхр., награжденными
Президентов за усилия при ЧС



План ремонтных работ

2 Осмотр Каргалинского водохранилища

- В связи с весенними паводками для регулирования объема воды были приняты меры по увеличению объема воды водохранилища в сравнении с ежегодным показателем и снижением сброса объема воды в нижнем течении.
- Эксперт ЛСА указал на необходимость ремонта шлюзовых ворот в условиях протечек и износа оборудования.



Каргалинское водохранилище



Обзор водохранилища и разъяснение для Посла



Шлюзовые ворота



Место водосброса



Оросительные каналы



Шлюзовый затвор

3 Осмотр Саздинского водохранилища

- Весенние паводки вызвали наводнение в центре города в результате недостаточной оснащенности оборудованием Саздинского водохранилища.
- В настоящее время рассматриваются меры по увеличению объема дренажных вод путем рытья русла реки в нижнем течении, также стоит вопрос о демонтаже ряда незаконных сооружений (частных дач) вдоль реки.



Саздинское водохранилище



Разъяснение для Посла



Часть дренажной системы водохранилища



Вывеска водохранилища



Место сброса воды при заполнении



Оросительные насосы

4 Доклад о результатах акиму Актюбинской области

- Посол Ямада и эксперт ЛСА встретились с акимом Актюбинской области А.Б. Шахаровым 8 июля т.г. и сообщили о результатах осмотра водохранилищ.
- Эксперт отметил, что изначально рельеф рек, протекающих через г. Актобе, затрудняет борьбу с паводками, и что усилия отдельных сотрудников государственных учреждений, управляющих водохранилищем, позволили свести к минимуму ущерб при ликвидации последствий весенних паводков этого года.
- Японской стороной были даны рекомендации по возможным мерам, которые необходимо принять в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе в отношении операционного управления и конструкционного оборудования водохранилища, соответственно.



Обмен мнениями по противопаводковым мероприятиям



Аким и Посол обмениваются рукопожатиями



Посол предоставил информационные материалы о Японии

Результаты:

- Казахстанская сторона выразила благодарность за плодотворный обмен мнениями японской стороне, которая поделилась опытом Японии в области противопаводковых мероприятий.
- Стороны выразили желание углублять обмены в различных областях, включая меры по борьбе с наводнениями, с целью укрепления дальнейших двусторонних отношений.